

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	452680, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Ленина, д. 11А
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	14
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	14
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая деревянная обшита металлом
Физический износ, %	14
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Шиферная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	14
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Деревянные
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2004
Физический износ несущей части крыши, %	14
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	14
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ленточный
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	—
Физический износ, %	14
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия деревянные оштукатуренные
Физический износ, %	14
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	18
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	80
Количество балконов, шт	0